

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ

“Основен ремонт, изпитване на празен ход и възстановяване на техническа документация (паспорт) на 1 (един) брой електрически двигател тип АВ 17-49-16К.”

#### 1. Предмет на услугата

Услугата има за цел да се извърши основен ремонт с пренавиване на статорната намотка, изпитване на празен ход, подмяна на термосъпротивления и възстановяване на техническа документация (паспорт), на 1 (един) брой електрически двигател тип АВ 17-49-16К.

Техническите характеристики на електрическият двигател и маслоохладителите са посочени в Приложение 1.

Габаритните и присъединителни размери на електрическият двигател са посочение в Приложение 2.

#### 2. Обем на извършваната услуга

##### 2.1. Основният обем на услугата е:

- извършване на основен ремонт с пренавиване на статорната намотка на 1 (един) брой ЕД тип АВ 17-49-16К;
- ревизия и ремонт на ротора на ЕД;
- подмяна на термосъпротивленията на ЕД, с цел адаптиране на начина на измерване на съществуващата схема за термоконтрол от ЕКТ, към ТСП 100П и подмяна на ТСМ 50М в статора.

2.2. Подробна количествена сметка (КС) за дейностите, необходими за извършване на основният ремонт са посочени в Приложение №3.

##### 2.3. Обем на електрическите изпитания:

- електрически изпитания за загуби в стоманата (нагрев);
- измерване на  $R_{iz}$ ,  $R_{\Omega}$  и  $K_{abs}$ , преди началото на изпитанията;
- ВВИ на ел.двигателя, след ремонт.

2.4. Сушене на електрическия двигател (при необходимост,  $K_{abs} < 1,3$ ).

2.5. Осигуряване на мазане със свежо турбинно масло тип ТП-32, т.к. направляващите и петовия лагер са в маслени вани, без външно циркулиране на масло.

2.6. Осигуряване на принудително охлаждане по “вода”. Маслото се охлажда посредством встроени във ваните маслоохладители, през които циркулира охлаждащата вода. Изводите за вход и изход на охлаждащата вода, през маслоохладителите, както и изводите за запълване, дрениране и маслоуказателите на маслованите, са показани в Приложение №4.

2.7. Пробно въртене на празен ход, без товар в условия с осигурено охлаждане по “вода”, на 1 брой електрически двигател тип АВ 17-49-16К, с цел оценка на вибрационното му състояние и диагностика на електрическия двигател.

Продължителност на въртене на празен ход – не по-малко от 6 часа.

2.8. Възстановяване на техническа документация (паспорт) на отремонтирания ЕД.

2.9. Класификация на електрическият двигател:

ЕД ТИП	AB1749/16К
КЛАС ПО БЕЗОПАСНОСТ	4-Н
СЕИЗМИЧНА КАТЕГОРИЯ	3

### 3. Организация на работата по изпълнение на услугата

#### 3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата

3.1.1. Основният ремонт и изпитването на празен ход на електродвигателят се изпълняват в ремонтната база на Изпълнителя. Техническото задание не включва дейности изпълнявани на площадката на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

3.1.2. Времето за изпълнение на услугата е 6 (шест) календарни месеца, считано от датата на предаване на ЕД в ремонтната база на Изпълнителя и подписането на двустранен приемо-предавателен протокол.

#### 3.2. Условия за изпълнение на услугата

3.2.1. За изпълнение на услугата Изпълнителят трябва да се съобрази, със следните условия:

##### 3.2.1.1. За охлаждане:

Този тип електродвигатели е с отворена система на вентилация. Направляващите и петовия лагер са в маслени вани, без външно циркулиране на маслото. Маслото се охлажда посредством встроени във ваните маслоохладители, през които циркулира охлаждащата вода. Номиналните технически данни за електродвигателите са дадени в Приложение 1, а габаритните размери в Приложение 2.

При пробното въртене на "празен ход, без товар", е необходимо да се осигурят необходимите условия по "вода" за охлаждане лагерните възли на електрическия двигател.

##### 3.2.1.2. За термоконтрол:

Електрическият двигател трябва да се оборудва със съвременни средства за термоконтрол.

3.2.1.2.1. Необходимо е да се адаптират всички гнезда, в които е монтиран осезателен елемент на ЕКТ на горния и долен лагер, за да приемат нов вид термосъпротивление с градуировъчна характеристика ТСП 100П (Pt100). Изборът на подходящ вид термосъпротивление е задължение на Изпълнителя.

Техническото решение, съгласно което е извършено адаптирането на термоконтрол на въведените в експлоатация в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, електрически двигатели е приложено в Приложение 5.

Не се ограничава избора на производител или модел за термосъпротивленията на горен и долен лагер, но е нужно да отговарят по присъединителни размери - съгласно Приложение 6, градуировъчна характеристика - ТСП 100П (Pt100) по стандарт DIN IEC751, с обхват на измерване (-50 ÷ 250°C) и клас на точност "В".

Адаптацията включва разпробиване на отвори, направа на резби, изработване на преходници и т.н.. Да се запази броя точки на термоконтрол - горен лагер - 4 бр.; долен лагер - 2 бр.

- Да се изготвят технически чертежи, а където е възможно да се приложи заводска документация, за всички нужни преходници и крепежни елементи, използвани за фиксиране на термосъпротивленията и кабелите им в маслованите на горен и долен лагер.

- Да се представи техническа спецификация на избрания от Изпълнителя модел термосъпротивления ТСП 100П, които ще заменят ЕКТ.

- Пълният брой нови термосъпротивления ТСП 100П да се предоставят в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за да преминат метрологична проверка преди да се монтират в електродвигателя. След премината успешна проверка „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД изпраща на Изпълнителя термосъпротивленията ТСП 100П.

- Да се предвиди оптимално трасе за полагане на кабелите на термоконтрола в маслованите на горен и долн лагер, така, че кабелите да са фиксирани надеждно. Не се допуска кабелите да се допират до охладителите или движещи се части на ротора при продължителна работа на електродвигателя.

- Където кабелите на термосъпротивленията излизат от маслованата на горния лагер, да се внедри херметичен, маслоустойчив конектор (куплунг/фишка), за да се избегне възможността смазващо масло да излезе извън маслованата по повърхността или през ширмовката на кабелите. Конектора да е разединяем; едната му част (женската) да е неподвижно и херметично монтирана към корпуса и да не позволява теч на масло извън маслованата на горния лагер. Другата част на конектора (мъжката) да се свърже с правилно оразмерен многожилен, многожичен проводник с кабелни накрайници, към съединителна кутия №1, монтирана на корпуса на електродвигателя (свързването да е за 3-проводна схема на измерване).

- Краищата на кабелите на новите термосъпротивления на долн лагер (2 бр.) да са снабдени с подходящи кабелни накрайници и да се изведат на клеморед в съединителна кутия №1, монтирана на корпуса на електродвигателя (свързването да е за 3-проводна схема на измерване).

- Доставката и монтажа на новите термосъпротивления в електродвигателя е задължение на Изпълнителя.

3.2.1.2.2. Необходима е подмяна на съществуващите термосъпротивления тип ТСМ 50М в намотките и в желязото на статора.

- Да се реализира термоконтрол със съвременни термосъпротивителни елементи с градуировъчна характеристика ТСМ 50М.

- Да се запази броя точки на термоконтрол в медта и в желязото на статора, както и позицията им на монтаж. Изборът на вид и модел за нови термосъпротивителни елементи е задължение на Изпълнителя. Не се ограничава избора на производител или модел за термосъпротивленията в медта и в желязото на статора. Единственото ограничение за избор на термосъпротивителни елементи е да са с градуировъчна характеристика ТСМ 50М и обхват на измерване ( $0\div200^{\circ}\text{C}$ ).

- Пълният брой термосъпротивителни елементи тип ТСМ 50М да се предоставят в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за да преминат метрологична проверка преди да се монтират в електродвигателя. След премината успешна проверка „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД изпраща на Изпълнителя термосъпротивленията ТСМ 50М.

- Да се приложи заводска документация на новите термосъпротивителни елементи тип ТСМ 50М, които ще се положат в медта и в желязото на статора.

- Да се изгответят чертежи за разположението и начина на монтаж на термосъпротивления тип ТСМ 50М в медта и в желязото на статора, като част от възстановяването на техническата документация (паспорта).

- Да се предвиди оптимално трасе за полагане на кабелите на термосъпротивителни елементи тип ТСМ 50М в медта и в желязото на статора. Кабелите да са фиксирани надеждно. Не се допуска кабелите да се допират до движещи се части на електродвигателя при продължителна работа.

- Краищата на кабелите на новите термосъпротивителни елементи тип ТСМ 50М да са с подходящи кабелни накрайници и да се изведат на клеморед във съединителна кутия №2 (свързването да е за 2-проводна схема на измерване), монтирана на корпуса на електродвигателя.

- Доставката и монтажа на съединителни кутии №1 и №2, оборудвани с достатъчен брой клеми, е задължение на Изпълнителя.

3.2.1.2.3. По време на изпитанието е необходимо да се следят и архивират показанията от датчиците за термоконтрол. Температурата на горен / долн лагер на електродвигателя не трябва да превишава  $70^{\circ}\text{C}$ . Температурата на желязото и медта на електродвигателя не трябва да

превишиава 85 °C.

### 3.2.1.3. За вибродиагностика:

Да се приложат FFT спектри (Measurement quantity: Velocity, Fmin=5Hz, Fmax=2kHz, Lines\Samples 3600/8192) за измерванията на всички точки.

### 3.2.1.4. За изпитанията на празен ход:

Изпълнителят да осигури изпитвателна стойка/фундамент за провеждане на изпитанията на празен ход. При необходимост същата да бъде изработена от страна на Изпълнителя.

3.2.2. Транспортиране на електрическият двигател до ремонтната база на Изпълнителя и обратно е задължение на Възложителя (АЕЦ "Козлодуй" ЕАД).

3.2.3. Товаро-разтоварните дейности на територията на ремонтната база, са задължение на Изпълнителя.

3.2.4. Всички необходими дейности по изпълнение на услугата, които ще се извършват в ремонтната база на външната организация, са задължение на Изпълнителя.

3.2.5. Изпитванията на празен ход се провеждат в присъствие на командирован персонал от страна на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, след съгласуване на изготвен план и схема на опитната постановка. Планът и схемата се съгласуват с Възложителя не по-късно от 1 (един) месец преди началото на изпитанията.

3.2.6. Изпълнителят уведомява АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, минимум 1 (една) седмица преди провеждане на изпитанията.

3.2.7. След приключване на изпитанията на ЕД, подготовката на същия за последващо транспортиране и товаро-разтоварните дейности са задължение на Изпълнителя.

3.2.8. Всички необходими материали за изпълнение на услугата са задължение на Изпълнителя.

## 3.3. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Дейностите по услугата се считат за приключени, след провеждане на успешни изпитания (без забележки) и съставяне на необходимата отчетно-ремонтна документация от Изпълнителя, съгласно т.4.3 и влизането им в сила съгласно т.4.4.

## 4. Документация

### 4.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

4.1. Необходимите входни данни за изпълнение на услугата са предоставени в Приложения с № 1÷6.

### 4.2. Документи, представени от Изпълнителя

4.2.1. Изпълнителят изготвя документи, съгласно т.5.2 и т.5.3.

4.2.2. При предаване на електродвигателя за изпълнение на услугата, да бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол между представител на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и представител на Изпълнителя.

4.2.3. При приемане на електродвигателя, преди транспорт, да бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол между представител на "АЕЦ Козлодуй" и представител на Изпълнителя.

4.2.4. Отчетно-ремонтна документация, съгласно изискваните в т.4.3.

4.2.5. Изпълнителят изготвя списък с всички вложени материали и резервни части, при изпълнението на ремонта.

4.2.6. Допълнителни документи, при възникнала необходимост в процеса на изпълнение на

ремонтните дейности.

#### **4.3. Отчетни документи**

След завършване на основния ремонт и изпитанията на ЕД, Изпълнителят предоставя, минимум следния пакет документи:

- отчетна документация за извършения ремонт и вложените материали, в т.ч. и електрически схеми, чертежи и спецификация на материалите, вложени при реконструкцията на термоизолацията;
- протоколи от изпитания на празен ход;
- протоколи от електрическите изпитания, за загуби в стоманата и ВВИ;
- протоколи за вибрационното състояние, съгласно стандарт ISO10816-3 (Група 1, твърда опора);
- възстановена техническа документация (паспорт).

### **5. Изисквания за осигуряване на качеството**

#### **5.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя**

5.1.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да представи копие на валиден сертификат.

5.1.2. Изпълнителят гарантира и доказва, че вложените от него материали и консумативи са нови, оригинални и отговарят на стандартите, чрез представяне на съответните документи.

5.1.3. Използваните при изпълнението дейности, уреди и средства за измерване да са метрологично освидетелствани.

5.1.4. Изпълнителят уведомява „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ на ВО, свързани с изпълняваните дейности по договора.

#### **5.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)**

5.2.1. Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството (ПОК) за изпълнение на дейностите в обхвата на ТЗ.

5.2.2 ПОК описва прилаганата система за управление при изпълнение на дейностите. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. В ПОК могат да се правят препратки към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД при поискване.

5.2.3 ПОК се представя от Изпълнителя в дирекция БиК до 20 календарни дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя;
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работата.

### **5.3. План за контрол на качеството (ПКК)/ План за контрол и изпитване (ПКИ).**

- 5.3.1. Изпълнителят да изготви ПКК за изпълнението на работите по отделните етапи.
- 5.3.2. ПКК трябва да включва всички дейности, които са ключови по отношение качеството на изпълнение на услугата и за тях да са указаны точките на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана.
- 5.3.3. При достигане на точка за контрол, Изпълнителят задържа изпълнението на дейностите до извършване и документиране на планирания контрол от страна на ВО и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.
- 5.3.4. ПКК се изготвя по образец, представен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 5.3.5. ПКК е приложение към ПОК и се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 5.3.6. ПКК се предава като отчетен документ при приемане на услугата от страна на Възложителя.

### **5.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)**

- 5.4.1 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извърши одит на ВО-Изпълнител преди започване на работата по сключен договор и по време на изпълнение на дейностите по договора.
- 5.4.2 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД извърши одити по ред установлен с „Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации“, ДОД.ОК.ИК.049.

### **5.5. Управление на несъответствията**

- 5.5.1. Изпълнителят управлява несъответствията в съответствие с изискванията на използваната система за управление на качеството.
- 5.5.2. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за появилите се несъответствия и за последващо - предприетите коригиращи решения.

### **5.6. Професионална компетентност (квалификация) на персонала на Изпълнителя**

- 5.6.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно ТБ (ПБЗР-ЕУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси, минимум 2 (двама) человека, притежаващи 5 (пета) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи".

### **5.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството**

- 5.7.1. За всички вложени материали при извършването на ремонта, Изпълнителят предоставя:
  - декларации/сертификати за съответствие;
  - декларации/сертификати за произход.
- 5.7.2. Цялата документация за изпълнение на услугата се предава и на електронен носител CD/DVD, съдържащо файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника.
- 5.7.3. Файловете с данни на оптичен носител, трябва да могат да бъдат разглеждани с една от следните компютърни програми в зависимост от съдържанието си:
  - Microsoft Word 2003 / или по нова версия / за текст;
  - Microsoft Excel 2003 / или по нова версия / за електронни таблици.
- 5.7.4. По време на изпитанията на празен ход, изпълнителят да следи непрекъснато показанията от температурния контрол на електрическият двигател.
- 5.7.5. Протоколите от изпитанията на празен ход да съдържат минимум следните електрически**

данни –  $R_{iz}$ ;  $R_{\Omega}$ ;  $K_{abs}$ ;  $U_0$ ;  $I_0$ ;  $P_0$ , графика с показанията от температурния контрол и данни за виброконтрола.

5.7.6. Предвид завишените изисквания, към надеждността на отремонтираният ЕД, тип АВ17-49-16К, Възложителят, ще изпълни допълнителни пълни изпитания, включващи измерване на DAR - Коефициент на абсорбция; PI - Индекс на поляризация; IR - Изолационно съпротивление; tgδ - Диелектрични загуби и PD - Частични разряди.

Изпитанията, ще се извършат от командирован персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в ремонтаната база на Изпълнителя, във времето преди започване на изпитанията на "празен" ход и след успешно ВВИ, извършено от Изпълнителя.

При незадоволителни резултати от проведените изпитания, всички последващи разходи за отстраняване на неизправностите са за сметка на Изпълнителя.

## 6. Допълнителни изисквания

Изпълнителят да има изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, за което да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Под "услуга" сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: "Извършване на основен ремонт на електрически машини с мощност  $P > 1000kW$ ".

## 7. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение от Изпълнителя дейности. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Техническите характеристики на електрическият двигател и маслоохладителите.

Приложение 2 - Габаритните и присъединителни размери.

Приложение 3 - Количествена сметка.

Приложение 4 - Входове и изходи през маслоохладителите.

Приложение 5 - Техническо решение 3312 / 30.03.2006г., относно Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02.

Приложение 6 - Габаритни и присъединителни размери на температурен сензор Pt 100

## Приложение №1


### 1. Технически данни на електрически двигатели тип АВ 17-49-16К.

Тип електродвигател	АВ 17-49-16К
Мощност, kW	1600
Номинален ток, A	204
Кратност на $I_n$	5,2
Синхронна честота	375
Напрежение, V	6000
$\cos \phi$	0,8
Честота, Hz	50
Клас на изолация	B
Маса, кг	16 900
КПД, %	94,5
Статор	Y
IP	11

### 2. Технически данни на маслоохладителите на електрически двигател тип АВ 17-49-16К.

Параметър	Стойност
Разход вода на маслоохладиеля в горна маслована, $m^3/ч$	10
Разход вода на маслоохладиеля в долната маслована, $m^3/ч$	1,5
Температура охлаждаща вода, $^{\circ}C$	<30
Налрягане вода, $kg/cm^2$	2

21825.00004





<b>Основен ремонт (ОР) с пренавиване на статорната намотка на ЕД-ли тип АВ 1749/16К*</b>		<b>бр</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	Разглобяване на електродвигателя (ЕД):		
1.1	Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана	бр.	4
1.2	Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана	бр.	4
1.3	Демонтаж на термоконтрол (ЕКМ) от горна маслена вана	бр.	4
1.4	Демонтаж на термоконтрол (ЕКМ) от долнна маслена вана	бр.	2
1.5	Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана	бр.	4
1.6	Адаптиране на гнезда за нови термосъпротивления ТСП 100П в горна маслена вана	бр.	4
1.7	Награва на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана	бр.	4
1.8	Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана	бр.	4
1.9	Опрессовка на охладителите на горна маслена вана с налягане 0,5МPa в продължение на 10 min	бр.	4
1.10	Демонтаж на долнни бабитови лагери на ЕД	бр.	1
1.11	Почистване на капака	бр.	1
1.12	Награва на нови гарнитури	бр.	1
1.13	Демонтаж на горни бабитови лагери на ЕД	бр.	20
1.14	Демонтаж на горен капак на долнни бабитови лагери на ЕД	бр.	2
1.15	Демонтаж на опорна плака на долнни бабитови лагери на ЕД	бр.	1
1.16	Демонтаж на горна малка кръстачка	бр.	1
1.17	Демонтаж капациите на ЕД	бр.	4
1.18	Демонтаж ротора на ЕД	бр.	1
1.19	Демонтаж на долнна маслена вана	бр.	1
1.20	Адаптиране на гнезда за монтаж на нови термосъпротивления ТСП 100П в долнна маслена вана	бр.	2
1.21	Почистване на долнна маслена вана	бр.	1
1.22	Сглобяване на долнна маслена вана	бр.	1
1.23	Награва на нови гарнитури	бр.	4
1.24	Опрессовка на серпентината с налягане 0,5МPa в продължение на 10 min	бр.	1
<b>2</b>	Ремонт на статора		
2.1	Пренавиване на статорна намотка		
2.1.1	Демонтиране на секции	бр.	1
2.1.2	Монтаж на нова съединителна кутия (С.К. №2) с клеморед от 15 клеми на DIN шина, отвън на статора, за термосъпротивителни елементи ТСМ 50М (Доставката и монтажа са задължение на изпитвачителя)	бр.	1
2.1.3	Почистване, калиброване на каналите и лакиране статорния пакет	бр.	1
2.1.4	Изработка, полагане, заклинване и укрепване на регенерираните секции. Изработката на секциите е задължение на Изпитвачителя.	бр.	144

2.2	Подмяна на термосъпротивителни елементи ТСМ 50М в медта в желязото на статора (Доставката и монтажка са задължение на изпълнителя)	бр.	6
2.3	Подвързване на кабелите на термосъпротивителни елементи ТСМ 50М в съединителна кутия №2 на статора по 2-проводна схема на измерване	бр.	6
2.4	Слоевни, изолирани и укрепени електрически връзки и изводи на статорната намотка	бр.	1
2.5	Лакиране на статорната намотка.	бр.	1
2.6	Ел.измерване на статорната намотка (Риз, Ром, Кабс., загуби в стоманата и ВВИ)	бр.	1
2.7	Ремонт на изводно устройство	бр.	1
<b>3</b>	<b>Ремонт на ротора:</b>		
3.1	Почистване на ротора.	бр.	1
3.2	Замерване на лагерни шийки	бр.	2
3.3	Баланс и ремонт на ротора (при необходимост)	бр.	1
3.4	Лакиране на ротора	бр.	1
<b>4</b>	<b>Сглобяване на ЕД:</b>		
4.1	Подгответка дългото на долната маслена вана (серпентина) за монтаж	бр.	1
4.2	Монтаж ротора на ЕД	бр.	1
4.3	Монтаж на горна кръстачка на ЕД	бр.	1
4.4	Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове на лагерния възел	бр.	1
4.5	Монтаж на малката кръстачка	бр.	1
4.6	Замерване на въздушната хлабина и корекция	бр.	2
4.7	Отвесиране ротора на ЕД	бр.	1
4.8	Центровка на ротора на ЕД с точност 0,02 mm	бр.	1
4.9	Законтиряне на аксиалните колодки	бр.	8
4.10	Шабрене на 4 бр. долнi радиални колодки	бр.	4
4.11	Шабрене на 4 бр. горни радиални колодки	бр.	4
4.12	Регулiranе на долнi радиални колодки на ЕД с точност 0,09±0,12 mm	бр.	4
4.13	Регулiranе на горни радиални колодки на ЕД с точност 0,09±0,12 mm	бр.	4
4.14	Монтаж на долнa маслена вана	бр.	1
4.15	Монтаж на нови термосъпротивления ТСП 1001 в долнa маслена вана (Доставката и монтажка са задължение на изпълнителя)	бр.	2
4.16	Монтаж капак на долнa маслена вана	бр.	1
4.17	Монтаж на предпазните капаци на ЕД	бр.	4

4.18	Монтаж на нови термостъпротивления ТСП 100Г в горна маслена вана (Доставката и монтажа са задължение на изпълнителя)	бр.	4
4.19	Доставка и монтаж на херметичен конектор за термоконтрол на горна маслена вана (Доставката и монтажа са задължение на изпълнителя)	бр.	1
4.20	Монтаж на съединителна кутия (С.К. №1) с клеморед от 20 клеми на DIN шина, отвън на корпуса на статора, за термоконтрола на горна и долнна маслена вана към статора (Доставката и монтажа са задължение на изпълнителя)	бр.	1
4.21	Поддързване на кабелите за термоконтрол от горната маслена вана към съединителна кутия №1 по 3-проводна схема на измерване	бр.	4
4.22	Поддързване на кабелите за термоконтрол от долната маслена вана към съединителна кутия №1 по 3-проводна схема на измерване	бр.	2
4.23	Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана	бр.	4
4.24	Монтаж на маслоотбивен капак	бр.	1
4.25	Напъване на масло в горна маслена вана /Доставката на масло тип ТП-32 е задължение на Изпълнителя/	1	240
4.26	Напъване на масло в долнна маслена вана /Доставката на масло тип ТП-32 е задължение на Изпълнителя/	1	100
4.27	Източване на масло от горна маслена вана	1	240
4.28	Източване на масло от долнна маслена вана	1	100
4.29	Боядисване на ЕД с RAL 3020 (червен)	бр.	1
4.30	Подготовка сл.двигателя за транспорт, към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД	бр.	1

\*Доставката на всички материали необходими за изпълнение на услугата са задължение на Изпълнителя



21825.00.00.040  
БЛДВИЗДЕЛ  
БЕЛСИНХРОН  
ПТИЦАЧА

Заличено на  
основание ЗЗЛД

Заличено на  
основание  
ЗЗЛД

**"АЕЦ Козлодуй"-ЕАД****База данни "Изменения в проекта"****Техническо решение**

<b>Дата на регистрация:</b>	<b>30.03.2006г.</b>	<b>Обект:</b>	<b>5</b>
<b>Номер:</b>	<b>ЗЗ/2</b>	<b>Система:</b>	<b>VC</b>
<b>Вид на ТР:</b>	<b>Постоянно</b>	<b>Съоръжение:</b>	<b>VC11-13D01,02</b>

**Относно:**

Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

**1. Основание за изменение на проекта**

Увеличаване броя на дефектите на електроконтактните термометри, контролиращи температурата на VC11-13A01,02. Нисък клас на точност.

**2. Описание на проблема****2.1. Съществуващо положение**

Температурата на електродвигатели се следи от електроконтактни термометри.

**2.2. Неудовлетворени изисквания**

При повреда на електроконтактния термометър е необходимо разтоваряване на електродвигателя. При ежегодният демонтаж и монтаж за метрологична проверка се нарушива херметичността на газовия балон, поради което термометърът се бракува.

**2.3. Начин на откриване на проблема**

Анализ на експлоатационния и ремонтен опит.

**3. Предложение за решаване на проблема****3.1. Описание на предложението**

При ПГР на помли VC11, 12, 13D01, 02 да се демонтират термобалоните от лагерите и ЕКТ от прилежащия стенд. На мястото на термобалоните да се монтират изработените вложки от Приложение 2. Преди монтаж на вложките, да се извърши проверка за съответствие на размерите с документацията от приложение 2 и резултатите да се оформят в протокола от приложение 4.

Термосъпротивлението да се монтира във вложката съгласно Приложение 2. На стенда за ЕКТ да се монтират съединителните кутии с монтирани цифрови индикатори и прилежащата им комутация съгласно Приложение 3. Да се подвържат новомонтирани термосъпротивления към входовете на цифровите индикатори съгласно приложение 3, страница 2, 4, 6, 8, 10, 12. Контактите на цифровите преобразуватели да се подвържат към съществуващата схема за „Зиб.,“ съгласно приложение 3, страница 1, 3, 5, 7, 9, 11.

**3.2. Спецификация на необходимите материали**

Термосъпротивлени - 36бр.

Кабел 27x1,5 - 100м.

Съединителни кутии - 6бр.

Цифрови индикатори с релеен изход - 36бр.

**4. Оценка на изменението****4.1. Оценка на изменението по отношение на нормативните изисквания в различни области**

Изменението не противоречи на действащите в АЕЦ нормативни документи.

#### 4.2. Оценка на влиянието на изменението върху безопасността на АЕЦ

Изменението няма отношение към безопасността на експлоатацията на АЕЦ.

#### 4.3. Оценка на влиянието на изменението върху експлоатацията

Изменението не се отразява на експлоатацията на АЕЦ

#### 4.4. Оценка на влиянието на изменението върху техническото обслужване и ремонт

Изменението намалява средствата и дейностите, необходими за периодично и годишно техническо обслужване и ремонт на измервателните канали.

#### 5. Методика на внедряване

##### 5.1 Условия за реализиране

Стран за ПГР електродвигател.

##### 5.2 Начин на изпитване на реализираното изменение и критерии за успешност

Преимнати успешно метрологична проверка цифрови преобразуватели и термоъпротивления.

##### 5.3 Необходимост от допълнително обучение на персонала

Да се инструктира оперативния и ремонтен персонал на цех СКУ и сектори Е СКУ и ТО за направеното изменение.

#### 5.4. Необходимост от промени в съществуващите документи

##### 5.4.1 Необходимост от промени в документи, включени в приложение 2 на лицензирането

Номер на документа Заглавие

Няма

#### 5.4.2 Необходимост от промени в други съществуващи документи

Номер на документа Заглавие

304-10778 Апаратура, монтирана на мястото на циркулационите помпи

35.АСУ.КИР.ТАБ.51/6 Таблица на датчици машинна зала 5 бл.

35.АСУ.З&В.ТАБ.02/1 Таблица защити и блокировки 5 бл.

#### 6. Очакван ефект от внедряването

##### 6.1 Очаквани характеристики

Повищена експлоатационна надеждност на измервателните канали.

##### 6.2. Критерии за успешност

Достоверни показания на измервателните канали.

##### 7. Експлоатация на изменената система

Няма изменения в експлоатацията на системата

#### 8. Приложения

##### 8.1. Проекти на изменения в документи, включени в приложение 2 на лицензирането

Индекс Проект на изменение № Заглавие

Няма


#### 8.2. Други приложения

N Заглавие

1 Принципна схема на разположение на термоизмеритри.

Приложение 1 стр.1/2

VC 11, 12, 13 D01



Temperatura горен  
лагер  
радиален  
VC11, 12, 13T01, T02

Херметична  
проходка


Temperatura горен  
лагер  
аксиален  
VC11, 12, 13T03, T04

Temperatura долн  
лагер  
VC11, 12, 13T05, T06

Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02


Приложение 1 стр.2/2

VC 11, 12, 13 D02



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

*Приложение 2 стр 1/2*



След монтаж на вложката - да се чекат против разтигане.  
Челата да се зачистят.

*Термосъпротивление*

Лог.	Означение	Вложка	1	20 джс 5765-83
Ном.	Опис	Наименование	Код.	Материал
		Машаб 1:1	Маса	
Лист	1	Монтиране на допълнителна вложка в згнездото на термобалона		

Изп. *Логотип* *Лампа*  
Бум. *Логотип* *Лампа*



"АЕЦ Колодруи"  
ЕАД

04.30.АСУ.ИВ, ИС, РМ, РПР  
V.4.1838.00.00

**Заличено на основание**

**ЗЗЛД**

Приложение 2 стр 2/6




Нанесени гранични отклонения на размерите Н14, н14, ±Н14/2

Масшаб 1:1	Маса 	20 БДС 5785-83
Лист 1		Блокка

Заличено на  
основание  
33ПД

"АЕЦ Козлодуй"  
ЕД  
04.30 АСТ.ИВ, ИС, РМ, РПР  
V.4.1838.00.01


## Клеморед 1



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

С. Схема на вътрешната комутация

Приложение 3 стр2/12



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

Схема на вътрешната комутация

Приложение 3стр3/12







Клеморед 1

A1 фаза	1	VC11T07X09
	2	VC11T08X09
	3	VC11T09X09
	4	VC11T10X09
	5	VC11T11X09
	6	VC11T12X09
	7	
H1 нула	8	VC11T07X10
	9	VC11T08X10
	10	VC11T09X10
	11	VC11T10X10
	12	VC11T11X10
	13	VC11T12X10
	14	
A1 фаза	15	VC11T07X02
	16	VC11T07X13
	17	VC11T08X02
	18	VC11T08X13
	19	VC11T09X02
	20	VC11T09X13
	21	VC11T10X02
	22	VC11T10X13
	23	VC11T11X02
	24	VC11T11X13
	25	VC11T12X02
	26	VC11T12X13
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	VC11T07X01
	32	VC11T08X01
	33	VC11T09X01
	34	VC11T10X01
	35	VC11T11X01
	36	VC11T11X01
	37	VC11T12X01
	38	
	39	
	40	VC11T07..08X14
	41	
	42	VC11T09..10X14
	43	
	44	VC11T11..12X14
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	
	58	
	59	
	60	
	61	
	62	
	63	

1405

съществуващ


Съединителна кутия  
VC11D02




Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

Клеморед 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
VC11T07	141
	141/1
	141/2
	141/3
	48
	VC11T07/4
	47
	VC11T07/5
	48
	VC11T07/6
VC11T08	142
	142/1
	142/2
	142/3
	50
	VC11T08/4
	51
	VC11T08/5
	52
	VC11T08/6
VC11T09	143
	143/1
	143/2
	143/3
	54
	VC11T09/4
	55
	VC11T09/5
	56
	VC11T09/6
VC11T10	144
	144/1
	144/2
	144/3
	58
	VC11T10/4
	59
	VC11T10/5
	60
	VC11T10/6
VC11T11	145
	145/1
	145/2
	145/3
	62
	VC11T11/4
	63
	VC11T11/5
	64
	VC11T11/6
VC11T12	146
	146/1
	146/2
	146/3
	66
	VC11T12/4
	67
	VC11T12/5
	68
	VC11T12/6
	69

Съединителна кутия  
VC11D02



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02






Схема на вътрешната комутация


Приложение 3 стр7/12



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02




Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

## Клеморед 1



Клеморед 1

А1 фаза	1	VC13T07X09
	2	VC13T08X09
	3	VC13T09X09
	4	VC13T10X09
	5	VC13T11X09
	6	VC13T12X09
	7	
Н1 нула	8	VC13T07X10
	9	VC13S08X10
	10	VC13T09X10
	11	VC13T10X10
	12	VC13T11X10
	13	VC13T12X10
	14	
А1 фаза	15	VC13T07X02
	16	VC13T07X13
	17	VC13T08X02
	18	VC13T08X13
	19	VC13T09X02
	20	VC13T09X13
	21	VC11T10X02
	22	VC13T10X13
	23	VC13T11X02
	24	VC13T11X13
	25	VC13T12X02
	26	VC13T12X13
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	VC13T07X01
	32	VC13T08X01
	33	VC13T09X01
	34	VC13T10X01
	35	VC13T11X01
	36	VC13T12X01
	37	VC13T12X01
	38	
	39	
	40	VC13T07,08X14
	41	
	42	VC13T09,10X14
	43	
	44	VC13T11,12X14
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	
	58	
	59	
	60	
	61	
	62	
	63	

1605

съществуващ

Съединителна кутия  
VC13D02




Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

Схема на вътрешната комутация

Приложение 3 стр.12/12

Клеморед 1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
VC13T07	161
	161/1
	46 VC13T07/4
	161/2
	47 VC13T07/5
	161/3
	48 VC13T07/6
VC13T08	162
	162/1
	50 VC13T08/4
	162/2
	51 VC13T08/5
	162/3
	52 VC13T08/6
VC13T09	163
	53
	54 VC13T09/4
	163/2
	55 VC13T09/5
	163/3
	56 VC13T09/6
VC13T10	164
	57
	58 VC13T10/4
	164/2
	59 VC13T10/5
	164/3
	60 VC13T10/6
VC13T11	165
	61
	62 VC13T11/4
	165/2
	63 VC13T11/5
	165/3
	64 VC13T11/6
VC13T12	156
	65
	66 VC13T12/4
	156/2
	67 VC13T12/5
	156/3
	68 VC13T12/6



Промяна на измервателните канали за температура на електродвигатели VC11-13A01,02

## Приложение 6

Разработено: от "АЕЦ Козлодуй" ЕД  
Със съдействие: на АЕЦ Козлодуй ЕД



## Заличено на основание **33ЛД**

Свежо  
р-я л-я

1. Типът на удължителя кабел, неговата дължина и видът на предпазителя за кабела да се уточни от заявителя.
2. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-11 БДС 14999-80.

№	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Задел
2	Гайка	1	автомат		
1	Термосензор Pt 100-корпус	1			
Поз.	Лист	Габаритни и присъединителни размери на температурен сензор ST6 Pt 100			

**Заличено на**

**Основание**

**33ЛД**

ЕД Всичко показване е свидетелство и обвързане с разрешено външно същество по съществото

"АЕЦ Козлодуй"

ЕД

21.30.АСУ.ИС.РПР.5395.00.00